



DSGservicedealer.com

<b>Consumentenprijs incl BTW</b>	<b>Prijs op website</b>
<b>DSG Diagnose, kosten worden volledig verrekend bij reparatie</b>	<b>€89,-</b>
<b>DSG Mechatronic kosten vervangen</b>	<b>Prijs</b>
DQ200 0AM Mechatronic, nieuw	€1399,-
DQ200 0AM OCW Mechatronic, gereviseerd	€1099,-
DQ250 02E Mechatronic, nieuw	€1599,-
DSG DQ250 02E Mechatronic, gereviseerd	€1199,-
DQ500 0BH 0BT Mechatronic, gereviseerd	€1799,-
S-tronic DL501 0B5 DSG Mechatronic	€1799,-
<b>DSG Koppeling kosten vervangen</b>	<b>Prijs</b>
DQ200 0AM 7-traps koppeling	€1049,-
DQ250 02E 6-traps koppeling (incl Olie en filter)	€1199,-
DQ500 0BH 0BT koppeling (incl 2 soorten olie en filter)	€1299,-
S-tronic koppeling DL501 0B5 (incl 2 soorten olie en filter)	€1749,-
<b>Olie vervangen</b>	<b>Prijs</b>
DQ250 DSG olie vervangen + nieuw oliefilter + DSG Check diagnose	€179,-
DQ400 GTE DSG 0DD Bak olie verversen zonder oliefilter + DSG Check diagnose	€225,-
DQ500 DSG 0BT 0BH 0DL Bak olie verversen + nieuw oliefilter + DSG Check diagnose	€215,-
DL501 0B5 Bak DSG olie vervangen + nieuw oliefilter + DSG Check diagnose	€215,-
<b>GTE DQ400 0DD DSG 6-traps natte koppeling reparatie kosten:</b>	<b>Prijs</b>
GTE DQ400 0DD DSG mechatronic, gereviseerd	€2999,-
GTE DQ400 0DD DSG bak revisie	op aanvraag
Hybride GTE DQ400 0DD DSG 6-traps natte koppeling vervangen en afstellen	op aanvraag
Vervangen GTE dsg DQ400 versnellingsbak olie zonder filter	€225,-
Vervangen GTE DQ400 0DD olie filter (indien mogelijk)	€175,-
<b>Overig</b>	<b>Prijs</b>
DSG met een quattro vanwege extra arbeid toeslag	€149,-
DSG software bij nieuwe mechatronic of bak v.a.	€69,-
Basis afstelling doorvoeren, inleren	€25,-
Vervangen dsg versnellingsbak olie 1,9 liter, indien nodig	€36,-
DSG custom software v.a.	€499,-